



ACTA DE INSPECCION OCULAR #002.

En la ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS del Municipio de Valencia_ Córdoba, siendo las 2.00 p.m. del 14 de septiembre del año Dos mil veintidos (2022), el jefe de control interno con asocio de la coordinadora de calidad, se reunieron con el objeto de realizar inspección ocular referente a la infraestructura, mantenimiento y funcionamiento de los equipos de los consultorios de PROMOCION Y MANTENIMIENTO, CONSULTA EXTERNA, PYM, RADIOLOGIA, LABORATORIO CLINICO, ODONTOLOGIA, CONSULTA EXTERNA, Y SALA DE ESPERA de URGENCIAS de la ESE, por lo que se procede de la siguiente manera a detallar lo siguiente:

PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO:

PRIMERO: Consultorio #1: Se verifica las condiciones de limpieza, orden y desinfección; también se observa paredes con humedad, pisos sucios, closet en madera se evidencia con humedad, en mal estado, con comején, animales tales como: sapos y ratones. No se evidencia división ni biombos entre el lugar de la entrevista y la realización de examen físico, Se verifica la dotación de equipos biomédicos encontrando: tallímetro, peso, tensiómetro, equipos de órganos (otoscopio) fonendoscopio.

SEGUNDO: Consultorio #2: No se evidencia división ni biombos entre el lugar de la entrevista y la realización de examen físico. Se observa además, que el aire acondicionado no está funcionando, no cuenta con baño ni lavamanos para la desinfección del talento humano entre un paciente y otro, también se detallan que los pisos están sucios. Se verifica la dotación de equipos biomédicos encontrando: tallímetro, peso, tensiómetro, equipos de órganos (otoscopio) fonendoscopio.

TERCERO: Consultorio #3: Cuarto de vacunación. Se observa en el cuarto de las neveras en paredes y techos en mal estado, por presencia de comején y humedad. La temperatura es óptima en el almacenamiento de vacunas .

CUARTO: Consultorio de Consulta externa: Dr. Sejín Se verifica las condiciones de limpieza, orden y desinfección; también se observa paredes con humedad. Se evidencia división de biombos entre el lugar de la entrevista y la realización de examen físico, se verifica la dotación de equipos biomédicos encontrando: tallímetro, peso, tensiómetro, equipos de órganos (otoscopio) fonendoscopio. Carece de canecas para las basuras.

QUINTO: Consultorio de Consulta Externa. Dr Pacheco Se verifica las condiciones de limpieza, orden y desinfección. Se evidencia división de biombos entre el lugar de la entrevista y la realización de examen físico, se verifica la



dotación de equipos biomédicos encontrando: tallímetro, peso, tensiómetro, equipos de órganos (otoscopio) fonendoscopio. Canecas completas, lavamanos y baños óptimos para el uso.

SEXTO: PYM: Se observa humedad en las paredes. Se encuentra tensiómetro. Las escalas de Snell no se encuentran ubicados por la restricción en el espacio del consultorio. Se observa Hacinamiento, no se cumple con las distancias mínimas. No hay impresora le corresponde al paciente llegar a facturación. Falta de iluminación, no hay división biombos, desorganizado. Falencias de ruta (espacio). No existe Stop de medicamentos (vitaminas y pruebas de apetitos). Se observa lava manos en buen estado, y falencias de canecas para la basura.

SEPTIMO: SALA DE ESPERA. Falta de ventilación, aseo en regular estado, sin ruta de señalización, se observan sillas en mal estado. Baños en buenas condiciones.

OCTAVO: ODONTOLOGIA. Sillas de la sala de espera en mal estado, humedad en las paredes, funciona en una sola unidad, canecas en mal estado (roja y verde), falta de calibración en los equipos (termoidometro), desorden en el consultorio.

NOVENO: URGENCIAS. Falta de ventilación en la sala de espera. Aseo regular, sillas de espera en mal estado.

DECIMO: SIAU. No hay divisiones para delimitar la atención al usuario, el baño se encuentra en mal estado, No hay computador ni redes de internet.

Cabe anotar, que en esta acta se describe detalladamente las falencias de infraestructura de cada servicio donde se le hará llegar constancia de ello al gerente y se sirva elaborar un plan de mejora y organice las medidas correctivas

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se da por terminado a las 4:00 p.m, y se firma por los que en ella intervinieron.

Jhanina Diaz Vidal
Coordinadora Calidad

Zulim Trujillo Guerra
Jefe de Control Interno