




## ACTA DE CERTIFICACIÓN

### MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS.

La coordinadora de calidad y la jefe de control interno de la ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS del Municipio de Valencia\_ Córdoba, certifican que en la vigencia 2022 se realizaron dos contratos con números 2022-13, cuyo plazo de ejecución es de 6 meses en el periodo comprendido del 01-02-2022 al 31-07-2022 y 2022-46 plazo de ejecución es de 3 meses 29 días en el periodo comprendido del 02-09-2022 al 31-12-2022 con la empresa C.I. INTEGRALMEDIC LTDA, cuyo objeto contractual es la prestación de servicios preventivos, correctivos y suministro de repuesto de acuerdo a la necesidad del contratante a los equipos biomédicos de la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Valencia Córdoba y se da fe que según el cronograma de ejecución, se cumplió satisfactoriamente con las actividades.

Se anexan cronogramas de mantenimientos.



Jhanina Diaz Vidal  
Coordinadora Calidad



Zulim Trujillo Guerra  
Jefe de Control Interno





**IM**  
 INTEGRALMEDIC  
**C.I. INTEGRALMEDIC LTDA.**  
 Integrarnos Servicios y Productos Médicos  
 NIT:900300127-9

Martes, 01 de Marzo del 2022

Cordial saludo,

Sñrs: E.S.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

A continuación se relaciona estado de equipos revisados a la fecha en mantenimiento preventivo y correcti

TIPO DE SERVICIO	UBICACIÓN	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	OBSERVACIÓN
PREVEN- TIVO	SEDE PRINCIPAL					
X	expulsivos	succionador		sxt-5A	292	equipo funcionando correctamente
X	expulsivos	pesa bebe	detecto		332	equipo funcionando correctamente
X	expulsivos	mesa de cirugía	promedis			equipo funcionando correctamente
X	expulsivos	mesa de cirugía				equipo funcionando correctamente

C.I. INTEGRALMEDIC LTDA, correo: integral.medic@yahoo.com  
 Cel: 3002370187 - 3135289566 - OF Calle 9 N° 21-45 Cerecé



**C.I. INTEGRALMEDIC LTDA.**  
Integramos Servicios Y Productos Médicos

INTEGRALMEDIC  
NIT:900300127-9

X	expulsivos	monitor multiparametros	edan	Im8	360001- m20421940046	equipo requiere accesorios sensor de spo2
X	expulsivos	lámpara pielitica	surgi			requiere reparación de pintura
X	expulsivos	termohigrómetro	gren tech			equipo funcionando correctamente
X	expulsivos	lámpara clíetica	domelux	6250	2m007-m6-0011	requiere repuestos de 2 bombillos 24v
X	expulsivos	calentador radiante infantil	david medical	hkn-9010	22140902004	requiere mantenimiento correctivo
X	sala de partos	ecógrafo	mindray		nk-38002063	equipo funcionando correctamente
X	sala de partos	monitor fetal	edan	cadence		le falta transductor y el contador de eventos <b>cotización enviada 16-12-2021</b>
X	expulsivos	Regulador de presión	oxigen			Equipo funcionando correctamente
	Cónsul medico	tensiómetro	Riester	De pared	0124	fuga en mangueras

C.I. INTEGRALMEDIC LTDA, correo: integral.medic@yahoo.com  
Cel: 3002370187 - 3135289566 - OF Calle 9 N° 21-45 Cerecé



INTEGRALMEDIC

**C.I. INTEGRALMEDIC LTDA.**  
Integramos Servicios y Productos Médicos

NIIT: 900300127-9

								se corrige daño, se deja funcionando correctamente
x	Consul medico 2	tensiómetro	Riester	De pared	0124		Fuga de aire	Se corrige fuga, se deja funcionando correctamente
x	Consul medico 1	tensiómetro	Riester	De pared	0124		Fuga de aire	Se corrige fuga, se deja funcionando correctamente
x	Sala electro	Electrocardiografo	cornen	Lm 300			No funciona	Se realizan pruebas al equipo y se deja funcionando correctamente
x	Sala electro	Edan	Se-1	31875- m702320030			No funciona	Se realizan pruebas al equipo y se deja funcionando correctamente
x	Consul medico Dra. Yamile	tensiómetro	Riester	De pared	160242317		Equipo tiene fuga	Se corrige fuga, se deja funcionando correctamente
x	Laboratorio	Centrifuga	scientific	Tdl	200706011		Requiere insumo de tubos (7)	Se realiza cambio de fusible 5a.-250

C.I. INTEGRALMEDIC LTDA, correo: integral.medic@yahoo.com  
Cel: 3002370187 - 3135289566 - OF Calle 9 N° 21-45 Cerecé



**IM**  
 INTEGRALMEDIC  
**C.I. INTEGRALMEDIC LTDA.**  
 Integramos Servicios y Productos Médicos

NTT: 900300127-9

	x	Reanimación	Monitor multiparametros				Requiere accesorios Brazalete de 1 vía
	x	observaciones	tensiómetro	Rlester	De pared	0124	no insufla se corrige fuga, se deja funcionando correctamente
	x	Esterilización	autoclave				No funciona Se realiza cambio de válvulas internas y limpieza de mangueras Se deja equipo funcionando correctamente

Atentamente,

**LUIS ALFONSO MEZA**

Ingeniero Electronico  
 Especialista en Electromedicina y Gestión Tecnológica Hospitalaria  
 Registro Invima RH-201305-341

C.I. INTEGRALMEDIC LTDA, correo: integral.medic@yahoo.com  
 Cel: 3002370187 - 3135289566 - OF Calle 9 N° 21-45 Cereté



**C.I. INTEGRALMEDIC LTDA.**  
Integrarnos Servicios y Productos Médicos  
NIT:900300127-9

Martes, 01 de Marzo del 2022

Cordial saludo,

Sñrs: E.S.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

A continuación se relaciona estado de equipos revisados a la fecha en mantenimiento preventivo y correctivos

TIPO DE SERVICIO	UBICACIÓN	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	OBSERVACIÓN
PREVEN-TIVO	SEDE PRINCIPAL					
X	expulsivos	suctionador		sxt-5A	292	equipo funcionando correctamente
X	expulsivos	pesa bebe	detecto		332	equipo funcionando correctamente
X	expulsivos	mesa de cirugía	promedis			equipo funcionando correctamente
X	expulsivos	mesa de cirugía				equipo funcionando correctamente

C.I. INTEGRALMEDIC LTDA, correo: integral.medic@yahoo.com  
Cel: 3002370187 - 3135289566 - Of Calle 9 N° 21-45 Cereté





**C.I. INTEGRALMEDIC LTDA.**  
Integrarnos Servicios y Productos Médicos

NIT:900300127-9

X	expulsivos	monitor multiparametros	edan	im8	360001-m20421940046	equipo requiere accesorios sensor de spo2
X	expulsivos	lampara pielitica	surgi			requiere reparacion de pintura
X	expulsivos	termohigrómetro	gren tech			equipo funcionando correctamente
X	expulsivos	lampara ciclitica	domelux	6250	2m007-m6-0011	requiere repuestos de 2 bombillos 24v
X	expulsivos	calentador radiante infantil	david medical	hkn-9010	22140902004	requiere mantenimiento correctivo
X	sala de partos	ecógrafo	mindray		nk-38002063	equipo funcionando correctamente
X	sala de partos	monitor fetal	edan	cadence		le falta transductor y el contador de eventos <b>cotización enviada 16-12-2021</b>
X	expulsivos	Regulador de presión	oxigen			Equipo funcionando correctamente
x	Cónsul medico 3	tensiómetro	Riester	De pared	0124	fuga en mangueras

C.I. INTEGRALMEDIC LTDA, correo: integral.medic@yahoo.com  
Celi: 3002370187 - 3135289566 - Of Calle 9 N° 21-45 Cereté



**C.I. INTEGRALMEDIC LTDA.**  
 Integramos Servicios y Productos Médicos

NIT:900300127-9

								se corrige daño, se deja funcionando correctamente
x	Cónsul medico 2	tensiómetro	Riester	De pared	0124			Fuga de aire Se corrige fuga, se deja funcionando correctamente
x	Cónsul medico 1	tensiómetro	Riester	De pared	0124			Fuga de aire Se corrige fuga, se deja funcionando correctamente
x	Sala electro	Electrocardiógrafo	comen	Lm 300				No funciona Se realizan pruebas al equipo y se deja funcionando correctamente
x	Sala electro	Edan	Se-1	31875- m702320030				No funciona Se realizan pruebas al equipo y se deja funcionando correctamente
x	Consul medico Dra. Yanille	tensiómetro	Riester	De pared	160242317			Equipo tiene fuga Se corrige fuga, se deja funcionando correctamente
x	Laboratorio	Centrifuga	scientific	Tdl	200706011			Requiere insumo de tubos (7) Se realiza cambio de fusible 5a-250

C.I. INTEGRALMEDIC LTDA, correo: integral.medic@yahoo.com  
 Cel: 3002370187 - 3135289566 - Of Calle 9 N° 21-45 Cereté





**C.I. INTEGRALMEDIC LTDA.**  
 Integramos Servicios Y Productos Médicos

INTEGRALMEDIC  
 NIT:900300127-9

	X	Reanimación	Monitor multiparametros				Requiere accesorios Brazalete de 1 via
	X	observaciones	tensiómetro	Riester	De pared	0124	no insufla se corrige fuga, se deja funcionando correctamente
	X	Esterilización	autoclave				No funciona Se realiza cambio de válvulas internas y limpieza de mangueras Se deja equipo funcionando correctamente

Atentamente,

**LUIS ALFONSO MEZA**

Ingeniero Electrónico  
 Especialista en Electromedicina y Gestión Tecnológica Hospitalaria  
 Registro Invima RH-201305-341

C.I. INTEGRALMEDIC LTDA, correo: integral.medic@yahoo.com  
 Cel: 3002370187 - 3135289566 - OF Calle 9 N° 21-45 Cereté



**C.I. INTEGRALMEDIC LTDA.**  
 Integrarnos Servicios y Productos Médicos

NIT:900300127-9

Martes, 31 de marzo del 2022

Cordial saludo,

Sñrs: E.S.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

A continuación se relaciona estado de equipos revisados a la fecha en mantenimiento preventivo y correctivos

TIPO DE SERVICIO	UBICACIÓN	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	OBSERVACIÓN
PREVEN-TIVO	<b>SEDE PRINCIPAL</b>					
X	LABORATORIO	CENTRIFUGA	INDULAB		13197	equipo funcionando correctamente
X	LABORATORIO	AGITADOR DE MANZZINE	INDULAB	TA-09	14944	equipo funcionando correctamente
X	LABORATORIO	PIPETA	DLAB	100-1000ul	YM214AM0020380	equipo funcionando correctamente

C.I. INTEGRALMEDIC LTDA, correo: integral.medic@yahoo.com  
 Cel: 3002370187 - 3135289566 - Of Calle 9 N° 21-45 Cereté



**C.I. INTEGRALMEDIC LTDA.**  
Integrarinos Servicios y Productos Médicos

NIIT: 900300127-9

X	LABORATORIO	PIPETA	OSSALUD	100UL	01097488	equipo funcionando correctamente
X	LABORATORIO	PIPETA	BOECO GERMANY	5-50UL	OB1112123	equipo funcionando correctamente
X	LABORATORIO	MICROSCOPIO	OLYMPUS	CX-21	OE86249	equipo funcionando correctamente
	LABORATORIO	CENTRIFUGA	SCIENTIFIC	TDL-4A	200706011	REQUIERE TUBOS
X	ODONTOLOGIA	AMALGAMADOR	MILLENIUM	2000	AML11727987	equipo funcionando correctamente
X	ODONTOLOGIA	AMALGAMADOR	MILLENIUM	2000	NO VISIBLE	FALTA TAPA
X	ODONTOLOGIA	AMALGAMADOR	MILLENIUM	2000	AML1324946	equipo funcionando correctamente
X	ODONTOLOGIA	LÁMPARA FOTOCURADO	CURING LIGHT		L1980842BC	equipo funcionando correctamente
X	ODONTOLOGIA	TERMOMIGROMETRO	N/A	HTC-2	N/A	equipo funcionando correctamente

C.I. INTEGRALMEDIC LTDA, correo: integral.medic@yahoo.com  
Cel: 3002370187 - 3135289566 - Of Calle 9 N° 21-45 Cereté



**C.I. INTEGRALMEDIC LTDA.**  
Integrar los Servicios y Productos Médicos

INTEGRALMEDIC  
NIT: 9003300127-9

X	ODONTOLOGÍA	BASCUA DIGITAL	HEALTH O METER	600LB-597LK	5975009337	equipo funcionando correctamente
	ODONTOLOGÍA	UNIDAD ODONTOLÓGICA	TEXVO		17149	FALTA BOMBILLO 12V, FALTA TANQUE DE AGUA Y JERINGA TRIPLE
X	ODONTOLOGÍA	LÁMPARA FOTOCURADO	CURING LIGHT		L1980494BC	equipo funcionando correctamente
X	ODONTOLOGÍA	UNIDAD ODONTOLÓGICA	TEXVO		17146	REQUIERE TANQUE DE AGUA
X	HOSPITALIZACIÓN	BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	SK-6001	70400196	equipo funcionando correctamente
	HOSPITALIZACIÓN	BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	SK-6001	70400188	equipo funcionando correctamente
	HOSPITALIZACIÓN	BOMBA DE INFUSIÓN	NIPRO	SUREFUSION	08B0210AS	REQUIERE BATERÍA
	HOSPITALIZACIÓN	BOMBA DE INFUSIÓN	MED CAPTAIN	SYS6010	601015090821	equipo funcionando correctamente
	HOSPITALIZACIÓN	BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	SK-6001	70400193	equipo funcionando correctamente
X	HOSPITALIZACIÓN	BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	SK-6001	70400194	equipo funcionando correctamente
X	HOSPITALIZACIÓN	BOMBA DE INFUSIÓN	INFUSION PUMP	SUREFUSION	08B0219AS	REQUIERE BATERÍA
X	HOSPITALIZACIÓN	LARINGOSCOPIO				SE REALIZA INSTALACIÓN DE BOMBILLO. SE ENTREGA 3 VALVAS N° 2 CON BOMBILLOS, 1 VALVA N° 0 CON BOMBILLO, 2 VALVAS N° 1 CON BOMBILLO Y 1 VALVA N° 4 CON SU BOMBILLO.
X	HOSPITALIZACIÓN	FONENDOSCOPIO	GMD			equipo funcionando correctamente
X	HOSPITALIZACIÓN	TENSÍOMETRO	GMD		0123	equipo funcionando correctamente
X	HOSPITALIZACIÓN	BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	SK-6001	70400195	equipo funcionando correctamente

C.I. INTEGRALMEDIC LTDA, correo: integral.medic@yahoo.com  
Cel: 3002370187 - 3135289566 - Of Calle 9 N° 21-45 Cereté





**C.I. INTEGRALMEDIC LTDA.**  
Integramos Servicios Y Productos Médicos

INTEGRALMEDIC  
NIT:900300127-9

X	HOSPITALIZACIÓN	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	IMEC12	EV-35004941	equipo funcionando correctamente
	URGENCIAS	BOMBA DE INFUSION TERMOMETRO INFRARROJO	MINDRAY	SK-600II	74400192	equipo funcionando correctamente
	SALA IRA	LÁMPARA CUELLO DE CISNE	KRAMER	N/A	N/A	<b>SE REALIZA CAMBIO DE BATERIA</b>
	SALA IRA	TENSÍOMETRO	GMD			equipo funcionando correctamente
	SALA IRA	SUCCIONADOR PORTÁTIL	PHLEGM	E-A		equipo funcionando correctamente
	SALA IRA	FONENDOSCOPIO	GMD			equipo funcionando correctamente
	SALA IRA	BASCULA DE PISO	HEALT O METER	600LB		equipo funcionando correctamente
	SALA IRA	DEFIBRILADOR	HEWLETT PACKARD	CODE MASTER		equipo funcionando correctamente
	SALA IRA	TERMOHIGROMETRO	GREN TECH			equipo funcionando correctamente
	SALA IRA	MONITOR MULTIPARAMETROS VIDEO	EDAN	IM8	360001-M20421940017	equipo funcionando correctamente
	SALA IRA	LARINGOSCOPE	HUGEMED			equipo funcionando correctamente
	ESTERILIZACIÓN	ESTERILIZADOR				<b>SE REALIZA CAMBIO DE SUICH</b>
	ESTERILIZACIÓN	AUTOCLAVE	STURDY	SA-300VF		<b>ELECTRO VÁLVULA REQUIERE CAMBIO</b>
	OBSERVACIÓN	TENSÍOMETRO DE PARED	RIESTER	170240539		<b>SE RECOMIENDA DAR DE BAJA</b>
	OBSERVACIÓN	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	IMEC 12	EV-35004941	<b>FALTA PERILLA DE SELECCIÓN</b>

C.I. INTEGRALMEDIC LTDA, correo: integral.medic@yahoo.com  
Cel: 3002370187 - 3135289566 - Of Calle 9 N° 21-45 Cereté





**C.I. INTEGRALMEDIC LTDA.**  
Integramos Servicios Y Productos Médicos

INTEGRALMEDIC  
NIT:900300127-9

X	HOSPITALIZACIÓN	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	IMEC12	EV-35004941	equipo funcionando correctamente
	URGENCIAS	BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	SK-600II	74400192	equipo funcionando correctamente
	SALA IRA	TERMÓMETRO INFRARROJO		JRT-200		<b>SE REALIZA CAMBIO DE BATERÍA</b>
	SALA IRA	LÁMPARA CUELLO DE CISNE	KRAMER	N/A	N/A	equipo funcionando correctamente
	SALA IRA	TENSÍOMETRO	GMD			equipo funcionando correctamente
	SALA IRA	SUCCIONADOR PORTÁTIL	PHLEGM	E-A		equipo funcionando correctamente
	SALA IRA	FONENDOSCOPIO	GMD			equipo funcionando correctamente
	SALA IRA	BASCULA DE PISO	HEALT O METER	600LB		equipo funcionando correctamente
	SALA IRA	DEFIBRILADOR	HEWLETT PACKARD	CODE MASTER		equipo funcionando correctamente
	SALA IRA	TERMOHIGROMETRO	GREN TECH			equipo funcionando correctamente
	SALA IRA	MONITOR MULTIPARAMETROS	EDAN	IM8	360001-M20421940017	equipo funcionando correctamente
	SALA IRA	VIDEO LARINGOSCOPE	HUGEMED			equipo funcionando correctamente
	ESTERILIZACIÓN	ESTERILIZADOR				<b>SE REALIZA CAMBIO DE SUICH</b>
	ESTERILIZACIÓN	AUTOCLAVE	STURDY	SA-300VF		<b>ELECTRO VÁLVULA REQUIERE CAMBIO</b>
	OBSERVACIÓN	TENSÍOMETRO DE PARED	RIESTER	170240539		<b>SE RECOMIENDA DAR DE BAJA</b>
	OBSERVACIÓN	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	IMEC 12	EV-35004941	<b>FALTA PERILLA DE SELECCIÓN</b>

C.I. INTEGRALMEDIC LTDA, correo: integral.medic@yahoo.com  
Cel: 3002370187 - 3135289566 - Of Calle 9 N° 21-45 Cereté





**C.I. INTEGRALMEDIC LTDA.**  
Integramos Servicios Y Productos Médicos

INTEGRALMEDIC  
NIT:900300127-9

Viernes, 29 de abril del 2022

Cordial saludo,

Sñrs: E.S.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

A continuación se relaciona estado de equipos revisados en el mes de abril de acuerdo al cronograma de mantenimientos preventivos.

TIPO DE SERVICIO	PREVEN TIVO	CORREC TIVO	CONSULTA EXTERNA				estado de equipo
EQUIPO			MARCA	MODELO	SERIE		
			<b>CONSULTORIO 1</b>				
x			BASCULA DIGITAL	HEALT O METER	597KL		funcionando correctamente
x			PESA BEBE				funcionando correctamente
			<b>CONSULTORIO 4</b>				
x			EQUIPO DE ÓRGANOS	WEICH ALLYN	DE PARED		funcionando correctamente
x			LÁMPARA CUELLO DE CISNE	WEICH ALLYN			funcionando correctamente
x			TENSIÓMETRO DE PARED	RIESTER	DE PARED		requiere cambio de brazalete y pera insufladora
x			BASCULA DIGITAL	HEALT O METER	597 KG		funcionando correctamente
x			FONENDOSCOPIO				requiere cambio de membrana
x			NEGATOSCOPIO				funcionando correctamente

C.I. INTEGRALMEDIC LTDA, correo: integral.medic@yahoo.com  
Cel: 3002370187 - 3135289566 - Of Calle 9 N° 21-45 Cereté



**C.I. INTEGRALMEDIC LTDA.**  
Integralmedic Servicios Y Productos Médicos

INTTEGRALMEDIC  
NIT:900300127-9

CONSULTORIO 3						
X	TENSÍOMETRO DE PARED	RIESTER	DE PARED			requiere cambio de mangueras y pera insufladora
X	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	DE PARED			funcionando correctamente
X	LAMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN				funcionando correctamente
X	NEGATOSCOPIO					funcionando correctamente
X	BASCULA DIGITAL	HEALT O METER	597 KG			funcionando correctamente
<b>CITOLOGIA</b>						
X	ECOGRAFO	MINDRAY	DC-70	C.I.-86000053		funcionando correctamente
X	IMPRESORA	SONY	UP-X898MD	7057020		funcionando correctamente
X	LAMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	Gs-300			funcionando correctamente
X	BASCULA DIGITAL	HEALT O METER				funcionando correctamente
<b>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN</b>						
<b>CONSULTORIO VACUNACIÓN</b>						
X	TENSÍOMETRO	DE PARED				requiere cambio de brazalete completo y pera insufladora
X	FONENDOSCOPIO	GMD				funcionando correctamente
<b>CONTROL PRENATAL</b>						
X	DOPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX			se recomienda dar de baja
X	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	BASICA	DE PARED		funcionando correctamente
X	TENSÍOMETRO	GMD				requiere cambio de mangueras
X	BASCULA DIGITAL	HEALT O METER	597 KG	597T009292		funcionando correctamente
X	FONENDOSCOPIO	GMD				funcionando correctamente
<b>HIPERTENSIÓN 1</b>						
X	BASCULA DIGITAL	HEALT O METER	597 KG	597T009336		funcionando correctamente

C.I. INTEGRALMEDIC LTDA, correo: integral.medic@yahoo.com  
Cel: 3002370187 - 3135289566 - OF Calle 9 N° 21-45 Cereté



**C.I. INTEGRALMEDIC LTDA.**  
Integrados Servicios y Productos Médicos

NIT:900300127-9

	FONENDOSCOPIO	PRESTIGE	NEONATAL			
X	PESA BEBE	KEX GERMANY	BS-011			funcionando correctamente
X	COMPRESOR	TWISTER SCHULZ	CSA7	0052028-0		funcionando correctamente
X	DOPPLER	EDAN	SONOTRAX BASIC A	304133- M14400230039		requiere cambio de baterías requiere cambio de baterías
X	GLUCOMETRO	MATCH	OK-1B	DB16190528		requiere cambio de baterías cr20323v x 1
X	BASCUA	GMD	BD 1522		2,0201E+12	requiere cambio de baterías cr2032 3v (tipo moneda)
X	DOPPLER	EDAN	SONOTRAX BASIC A		5,6E+13	se recomienda cambio de batería AA
X	TENSÍOMETRO	GMD	DIGITAL			se recomienda cambio de baterías
X	DOPPLER	POKET	ED20			funcionando correctamente
X	OTOSCOPIO	GMD	DIAGNOSTIC			funcionando correctamente
X	BASCUA DE PISO	GMD	BD1522		2,022E+13	requiere cambio de baterías cr2032 tipo moneda
X	BASCUA DE PISO	HEALT O METER	CON TALLIMETRO			funcionando correctamente
X	NEBULIZADOR	NUBE GMR	NUBE 3000			funcionando correctamente
						ratos x
	<b>EQUIPO</b>	<b>MARCA</b>	<b>MODELO</b>	<b>SERIE</b>		flat panel detector requiere cambio de baterías (3 unidad) pantalla lcd quemada equipo fuera de servicio cotización 2240 del 25/04/2022
X	RAYOS X FIJO	RTR	MCR TEC-RAD	ABA1840274		

C.I. INTEGRALMEDIC LTDA, correo: integral.medic@yahoo.com  
Cel: 3002370187 - 3135289566 - Of Calle 9 N° 21-45 Cereté







**C.I. INTEGRALMEDIC LTDA.**  
Integramos Servicios y Productos Médicos

INTEGRALMEDIC  
NIT:900300127-9

X	TENSÍOMETRO	DE PARED			1123425	requiere cambio de brazalete y pera insufladora
X	FONENDOSCOPIO	LORD				funcionando correctamente
X	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN				funcionando correctamente
		<b>HIPERTENSIÓN 2</b>				
X	PESO ADULTO	HEALT O METER				funcionando correctamente
X	TENSÍOMETRO	GMD				requiere cambio de brazalete y pera insufladora
X	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN				funcionando correctamente
		<b>RIO NUEVO</b>				
	<b>EQUIPO</b>	<b>MARCA</b>	<b>MODELO</b>	<b>SERIE</b>		
X	LAMPARA CUELLO DE CISNE	KRAMER	CROMADA SENCILLA	10223105		funcionando correctamente
X	BASCULA PESA BEBE	ACS	INFANT SCALE	4,2313E+12		funcionando correctamente
X	BASCULA	HEALT O METER				funcionando correctamente
X	UNIDAD ODONTOLOGICA	TEXVO	PORTATIL			funcionando correctamente
		<b>MANZANARES</b>				
	<b>EQUIPO</b>	<b>MARCA</b>	<b>MODELO</b>	<b>SERIE</b>		
X	COMPRESO	SCHULZ	120 PSI			requiere cambio de manguera acometida
X	FONENDOSCOPIO	MEDIC	BASIC GRIS			funcionando correctamente
X	BASCULA DE PISO	HEALT O METER				funcionando correctamente
X	LAMPARA CUELLO DE CISNE	KRAMER				funcionando correctamente
X	FONENDOSCOPIO	GMD	BASIC ROJO			funcionando correctamente
			<b>REPOSO</b>			
	<b>EQUIPO</b>	<b>MARCA</b>	<b>MODELO</b>	<b>SERIE</b>		

C.I. INTEGRALMEDIC LTDA, correo: integral.medic@yahoo.com  
Cel: 3002370187 - 3135289566 - Of Calle 9 N° 21-45 Cereté



**C.I. INTEGRALMEDIC LTDA.**  
Integramos Servicios y Productos Médicos

INTEGRALMEDIC  
NIT:900300127-9

X	NEGATOSCOPIO	MQ	N/A	5302	requiere cambio de bombillo fcl32w daylight, soportes internos y ballast
X	IMPRESORA	DRYSTAR			funcionando correctamente

Atentamente,

**EGIS ALFONSO MEZA**

Ingeniero Electrónico  
Especialista en Electromedicina y Gestión Tecnológica Hospitalaria  
Registro invima RH-201305-341

C.I. INTEGRALMEDIC LTDA, correo: integral.medic@yahoo.com  
Cel: 3002370187 - 3135289566 - Of Calle 9 N° 21-45 Cereté





**C.I. INTEGRALMEDIC LTDA.**  
 Integrarnos Servicios y Productos Médicos

INTEGRALMEDIC  
 NIT:900300127-9

Jueves, 02 de junio del 2022

Cordial saludo,

Sñrs: E.S.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

A continuación se relaciona estado de equipos revisados en el mes de MAYO de acuerdo al cronograma de mantenimientos preventivos.

TIPO DE SERVICIO	PUESTOS DE SALUD				estado de equipo		
	PREVEN TIVO	CORREC TIVO	EQUIPO	MARCA		MODELO	SERIE
			GUADUAL				
X			UNIDAD ODONTOLÓGICA	TEXVO	ELECTRICA	17143	REQUIERE CAMBIO DE LOS 3 HOLDER AUTOMÁTICOS
			PESA BEBE	DETECTO	BARRA OSCILANTE		funcionando correctamente
			AMALGAMADOR	MILLENIUM	2000	27983	funcionando correctamente
			EQUIPO DE ÓRGANOS	WEICH ALLYN	PARED	23810	funcionando correctamente
			TENSÍOMETRO DE PARED	RHESTER		170240533	EQUIPO REQUIERE CAMBIO.
			LÁMPARA CUELLO DE GISENE	WEICH ALLYN	LED	GS-300	funcionando correctamente
			NEGATOSCOPIO	UN CUERPO	DE PARED		funcionando correctamente
			PESA BEBE	HEALTH O METER	DIGITAL-2417	5220005369	funcionando correctamente

C.I. INTEGRALMEDIC LTDA, correo: integral.medic@yahoo.com  
 Cel: 3002370187 - 3135289566 - Of Calle 9 N° 21-45 Cereté



INTEGRALMEDIC  
NIT: 900300127-9

**C.I. INTEGRALMEDIC LTDA.**  
Integrarnos Servicios y Productos Médicos

	PESO TALLIMETRO	HEALTH O METER	600LB-1275	5975009338	funcionando correctamente
	COMPRESOR	SCHULZ			MOTOR DEL EQUIPO QUEMADO Y REQUIERE MANGUERA ALIMENTADORA DE AIRE
	<b>SAN RAFAEL</b>				
	PESA BEBE	HEALT O METER	2417	S220005469	REQUIERE CARGADOR
	UNIDAD ODONTOLÓGICA	TEXVO		ELECTRICA	SE CAMBIA 3 MTS DE MANGUERA SILICONADA ½
	PESO CON TALLIMETRO	HEALT O METER		140K	funcionando correctamente
	TENSÍOMETRO	GMD			funcionando correctamente
	COMPRESOR	SCHULZ			funcionando correctamente
	<b>VILLANUEVA</b>				
	UNIDAD ODONTOLÓGICA	SCHULZ			CAMBIO DE MANGUERA DE AIRE Y CAMBIO DE MANGUERA PARA TANQUE DE AGUA
	COMPRESOR	HEALT O METER			funcionando correctamente
	BASCULA DIGITAL	GMD			funcionando correctamente
	TENSÍOMETRO Y FONENDOSCOPIO	WEIGH ALLYN			REQUIERE CAMBIO DE BRAZALETE Y PERA INSUFLADORA
	EQUIPO DE ÓRGANOS	UN CUERPO			funcionando correctamente
	NEGATOSCOPIO	DETECTO			funcionando correctamente
	PESA BEBE	<b>REPOSO</b>			funcionando correctamente
	<b>MIELES</b>				
	UNIDAD ODONTOLÓGICA	TEXVO		AUTOMATICA	SE REALIZA CAMBIO 10M DE MANGUERA ALTA PRESIÓN
X	PESA BEBE	DETECTO			INTEMPERIE ½ cambio de anillos
					funcionando correctamente

C.I. INTEGRALMEDIC LTDA, correo: integral.medic@yahoo.com  
Cel: 3002370187 - 3135289566 - OF Calle 9 N° 21-45 Cereté



INTEGRALMEDIC  
NIT: 900300127-9

**C.I. INTEGRALMEDIC LTDA.**  
Integramos Servicios y Productos Médicos

		PRINCIPAL				
	UNIDAD ODONTOLÓGICA					CAMBIO DE VÁLVULA PILOTO Y 3 METROS DE MANGUERA SILICONADA
	COMPRESOR					funcionando correctamente
	UNIDAD ODONTOLÓGICA 1	TEXVO	ELECTRICA			SE INSTALA PEDAL Y SE CAMBIA HOLDER. TARJETA EN REPARACIÓN YA QUE SE ENCIENTRA QUEMADA, REQUIERE CAMBIO DE VÁLVULA EYECTORA Y MANGUERA, TANQUE DE AGUA Y PROTECTOR DE BOMBILLO.
	UNIDAD ODONTOLÓGICA 2	TEXVO	ELECTRICA			REQUIERE REPARACIÓN DE TARJETA, 3 HOLDER, JERINGA TRIPLE, VÁLVULA CLIPER Y TANQUE DE AGUA
	RAYOS X	RTR			ABA1840274	SE INSTALA PANTALLA LCD Y SE DEJA FUNCIONANDO, SE REALIZA CAMBIO DE CARGADOR DE PANTALLA LCD, REQUIERE BOMBILLO COLLIMATOR, TUBO PRESENTANDO FUGA DE ACEITE
	AUTOCLAVE	AUTOMAT	1800			SE INSTALA EMPAQUE DE PUERTA
	MONITOR FETAL	EDANI	CADENCE			SE INSTALA TRANSDUCTOR DE FRECUENCIA Y CONTADOR DE EVENTOS. EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE

C.I. INTEGRALMEDIC LTDA, correo: integral.medic@yahoo.com  
Cel: 3002370187 - 3135289566 - Of Calle 9 N° 21-45 Cereté



**IM**  
INTEGRALMEDIC  
NIT: 900300127-9

**C.I. INTEGRALMEDIC LTDA.**  
Integrarnos Servicios y Productos Médicos

Atentamente,

  
**EDIS ALFONSO MEZA**

Ingeniero Electrónico  
Especialista en Electromedicina y Gestión Tecnológica Hospitalaria  
Registro invirna RH-201305-341

469

C.I. INTEGRALMEDIC LTDA, correo: integral.medic@yahoo.com  
Cei: 3002370187 - 3135289566 - OF Calle 9 N° 21-45 Cereté



**IM**  
 INTEGRALMEDIC  
 NIT:900300127-9

**C.I. INTEGRALMEDIC LTDA.**  
 Integramos Servicios y Productos Médicos

Miércoles, 06 de julio del 2022

Cordial saludo,

Sñrs: E.S.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

A continuación se relaciona estado de equipos revisados en el mes de JUNIO de acuerdo al cronograma de mantenimientos preventivos.

TIPO DE SERVICIO	VACUNACIÓN				estado de equipo
PREVEN TIVO	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	
X	TERMOHIGROMETRO	GREEN TECH		GM0409490	FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
X	TERMOHIGROMETRO	GREEN TECH		GM0409485	FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
X	CONGELADOR 1	CHALLENGER			FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
X	NEVERA 1	VESTFROST	MK304	20080363372	FUNCIONANDO CORRECTAMENTE

C.I. INTEGRALMEDIC LTDA, correo: integral.medic@yahoo.com  
 Cel: 3002370187 - 3135289566 - OF Calle 9 N° 21-45 Cereté





**IM**  
INTEGRALMEDIC  
NIT: 900300127-9

**C.I. INTEGRALMEDIC LTDA.**  
Integramos Servicios y Productos Médicos

	NEVERA 2	VESTFROST	MIK	20094473133	FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
		<b>CONSULTORIOS</b>			
X		RIESTER	BIGBEN ROUND DE PARED	DRA YAMILE	SE REALIZA CAMBIO DE PERA INSUFLADORA
	X	HEALTH O METER	597KL	597T009510	FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
	X	RIESTER	DE PARED	170240532	SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE Y PERA INSUFLADORA
	X	GMD		HOSPITALIZACIÓN	SE REALIZA CAMBIO DE PERA, BRAZALETE Y OLIVAS
		<b>RAYOS X</b>			
	X	RTR	C-10	108	INSTALACIÓN DE BOMBILLO COLIMADOR
		<b>REANIMACIÓN</b>			
	X	MINDRAY	BENEHEART D3	EL-66027321	REQUIERE CAMBIO DE BATERÍA
		<b>MATA DE MAÍZ</b>			
	X	KROMADENT	FUTURA	06-2010	SE LE AUMENTA LA PRESIÓN Y SE DEJA TRABAJANDO 40 PSI REQUIERE CAMBIO DE PEDAL
		<b>LAS NUBES</b>			
X		TEXVO	STANDAR	17141	REQUIERE CAMBIO DE BOMBILLA.
X		SCHULZ	MSV6	0003568155	REQUIERE CORRECTIVO TRABAJANDO FORZADO
X		HEALTH O METER	200KG		FUNCIONANDO CORRECTAMENTE

C.I. INTEGRALMEDIC LTDA, correo: integral.medic@yahoo.com  
Celi: 3002370187 - 3135289566 - OF Calle 9 N° 21-45 Cereté







**IM**  
 INTEGRALMEDIC  
 NIT: 900300127-9

**C.I. INTEGRALMEDIC LTDA.**  
 Integramos Servicios y Productos Médicos

PESA BB DIGITAL	HEALTH O METER	522KL	5220005251	FUNZIONANDO CORRECTAMENTE
-----------------	----------------	-------	------------	---------------------------

Atentamente,

  
**LUIS ALFONSO MEZA**

Ingeniero Electrónico  
 Especialista en Electromedicina y Gestión Tecnológica Hospitalaria  
 Registro invima RH-201305-341

**C.I. INTEGRALMEDIC LTDA.**, correo: [integral.medic@yahoo.com](mailto:integral.medic@yahoo.com)  
 Cel: 3002370187 - 3135289566 - OF Calle 9 N° 21-45 Cereté





Miércoles, 03 de agosto del 2022

Cordial saludo,

Sñrs: E.S.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

A continuación se relaciona estado de equipos revisados en el mes de JULIO de acuerdo al cronograma de mantenimientos preventivos.

TIPO DE SERVICIO	ODONTOLÓGIA				estado de equipo	
	PREVEN TIVO	EQUIPO	MARCA	MODELO		SERIE
X		UNIDAD ODONTOLÓGICA	TEXVO	STANDAR	17149	REQUIERE TARIETA, BOMBILLA, PEDAL. TANQUE DE AGUA, REGULADOR DE AIRE EQUIPO FUERA DE SERVICIO
X		GLUCOMETRO	GLUCOQUICK	G30A	424111772400146	FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
X		LAMPARA FOTOCURADO	ONE CURE	B-CURE	L1980842BC	FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
X		LAMPARA FOTOCURADO	ONE CURE	B-CURE	N/A	FUNCIONANDO CORRECTAMENTE

C.I. INTEGRALMEDIC LTDA, correo: integral.medic@yahoo.com  
Cel: 3002370187 - 3135289566 - OF Calle 9 N° 21-45 Cereté





**IM**  
INTEGRALMEDIC  
NIT:900300127-9

**C.I. INTEGRALMEDIC LTDA.**  
Integramos Servicios y Productos Médicos

X	AMALGAMADOR	MILLENIUM	2000	AML17-27987	FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
X	UNIDAD ODONTOLÓGICA	TEXVO	STANDAR	17146	FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
X	PIEZA SCALER	NSK	VARIOS370	A9912126	FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
X	PIEZA DE ALTA	NSK	PANA-MAX2R	ABI30139	FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
	MICROMOTOR	NSK	EX203C	AP390423	FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
<b>LABORATORIO CLÍNICO</b>					
X	MICROPIPETA	BOECO GERMANY	5-50UL	OB1112123	FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
X	MICROPIPETA	DLAB	100-1000UL	YM2144M0020380	FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
X	MICROPIPETA	OSSALUD	100UL	01097485	FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
X	AGITADOR DE MANZINI	INDULAB	N/A	N/A	REQUIERE CAMBIO DE BUJES
X	MICROSCOPIO	OLYMPUS	CX21	OE86249	FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
X	CENTRIFUGA	INDULAB	C-04	N/A	FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
X	MICROCENTRIFUGA	INDULAB	CT1D	13.197	FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
X	BAÑO SEROLÓGICO	INDULAB	N/A	N/A	SE RECOMIENDA DAR DE BAJA
X	CENTRIFUGA	SCIENTIFIC	TDL-4A	200706011	SE REALIZA INSTALACIÓN DE TUBOS, FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
<b>CONSULTORIO</b>					

C.I. INTEGRALMEDIC LTDA, correo: integral.medic@yahoo.com  
Cel: 3002370187 - 3135289566 - OF Calle 9 N° 21-45 Cereté





**IM**  
**C.I. INTEGRALMEDIC LTDA.**  
 Integramos Servicios y Productos Médicos

INTEGRALMEDIC  
 NIT:900300127-9

						SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE Y PERA INSUFLADORA, FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
X	TENSIÓMETRO	DE PARED				
X	TENSIÓMETRO	DE PARED			DRA YAMILE	SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE, FUNCIONANDO CORRECTAMENTE

Atentamente,

**LUIS ALFONSO MEZA**

Ingeniero Electrónico  
 Especialista en Electromedicina y Gestión Tecnológica Hospitalaria  
 Registro Invima RH-201305-341

**C.I. INTEGRALMEDIC LTDA.**, correo: [integral.medic@yahoo.com](mailto:integral.medic@yahoo.com)  
 Cel: 3002370187 - 3135289566 - OF Calle 9 N° 21-45 Cereté



**IM**  
INTEGRALMEDIC  
NIT: 900300127-9

**C.I. INTEGRALMEDIC LTDA.**  
Integramos Servicios y Productos Médicos

Jueves, 03 de noviembre del 2022

Cordial saludo,

Sñrs: E.S.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

A continuación se relaciona estado de equipos revisados en el mes de octubre del año en curso de acuerdo al cronograma de mantenimientos preventivos.

TIPO DE SERVICIO	CONSULTA EXTERNA				estado de equipo	
	PREVEN TIVO	EQUIPO	MARCA	MODELO		SERIE
		<b>CONSULTORIO 1</b>				
X		BASCULA DIGITAL	HEALT O METER	597KL		Equipo funcionando correctamente
X		PESA BEBE				Equipo funcionando correctamente
		<b>CONSULTORIO 4</b>				
X		EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	DE PARED		REQUIERE CAMBIO DE BRAZALETE
X		LAMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN			Equipo funcionando correctamente

C.I. INTEGRALMEDIC LTDA, correo: integral.medic@yahoo.com  
Celi: 3002370187 - 3135289566 - OF Calle 9 N° 21-45 Cereté





**IM**  
INTEGRALMEDIC  
NIT: 900300127-9  
**C.I. INTEGRALMEDIC LTDA.**  
Integramos Servicios y Productos Médicos

	TENSÍOMETRO DE PARED	RIESTER	DE PARED	EQUIERE CAMBIO DE BRAZALETE
X	BASCULA DIGITAL	HEALT O METER	597 KG	Equipo funcionando correctamente
X	FONENDOSCOPIO			Equipo funcionando correctamente
X	NEGATOSCOPIO			Equipo funcionando correctamente
X	EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	DE PARED	Equipo funcionando correctamente
<b>CONSULTORIO 3</b>				
X	TENSÍOMETRO DE PARED	RIESTER	DE PARED	
X	EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	DE PARED	Equipo funcionando correctamente
X	LÁMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN		Equipo funcionando correctamente
X	NEGATOSCOPIO			Equipo funcionando correctamente
X	BASCULA DIGITAL	HEALT O METER	597 KG	Equipo funcionando correctamente
<b>CITOLOGÍA</b>				
X	ECOGRAFO	MINDRAY	DC-70	Equipo funcionando correctamente
X	IMPRESORA	SONY	UP-X898MD	Equipo funcionando correctamente
X	LÁMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	Gs-300	Equipo funcionando correctamente
X	BASCULA DIGITAL	HEALT O METER		Equipo funcionando correctamente

C.I. INTEGRALMEDIC LTDA, correo: integral.medic@yahoo.com  
Cel: 3002370187 - 3135289566 - OF Calle 9 N° 21-45 Cereté





**C.I. INTEGRALMEDIC LTDA.**  
Integramos Servicios y Productos Médicos

**IM**  
INTEGRALMEDIC  
NIT: 900300127-9

CONSULTORIO VACUNACIÓN			
X	TENSÍOMETRO	DE PARED	Equipo funcionando correctamente
X	FONENDOSCOPIO	GMD	Equipo funcionando correctamente
<b>CONTROL PRENATAL</b>			
X	EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	Equipo funcionando correctamente
X	TENSÍOMETRO	GMD	Equipo funcionando correctamente
X	BASCUA DIGITAL	HEALT O METER	Equipo funcionando correctamente
X	FONENDOSCOPIO	GMD	Equipo funcionando correctamente
<b>HIPERTENSIÓN 1</b>			
X	BASCUA DIGITAL	HEALT O METER	Equipo funcionando correctamente
X	TENSÍOMETRO	DE PARED	Equipo funcionando correctamente
X	FONENDOSCOPIO	LORD	Equipo funcionando correctamente
X	EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	Equipo funcionando correctamente
<b>HIPERTENSIÓN 2</b>			
X	PESO ADULTO	HEALT O METER	Equipo funcionando correctamente

C.I. INTEGRALMEDIC LTDA, correo: integral.medic@yahoo.com  
Cel: 3002370187 - 3135289566 - OF Calle 9 N° 21-45 Cereté





**C.I. INTEGRALMEDIC LTDA.**  
Integramos Servicios y Productos Médicos



NIT: 900300127-9

	TENSIÓMETRO	GMD	TENSIÓMETRO		TENSIÓMETRO	
X						Equipo funcionando correctamente
X	EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN		EQUIPO DE ORGANOS		Equipo funcionando correctamente
<b>VACUNACIÓN</b>						
X	NEVERA 1	N/A	MK-304	2008038-3372		Equipo funcionando correctamente
X	NEVERA 2	N/A	MK-304	20084473133		Equipo funcionando correctamente
X	CONGELADOR	CHALLENGER	CH-361	1636151401		Equipo funcionando correctamente
X	TERMOHIGROMETRO	GREN TECH	HTC-2	6M0404490		Equipo funcionando correctamente
X	TERMOHIGROMETRO	GREN TECH	HTC-2	6M0409485		Equipo funcionando correctamente
<b>REPOSO</b>						
X	UNIDAD ODONTOLÓGICA	TEXVO	AUTOMÁTICA			Equipo funcionando correctamente
X	COMPRESOR DE AIRE	SCHULZ	CSP5	3569911		Se corrige fuga
X	BASCULA DE PISO	PELSTAR	40 KL	4020035189		Equipo funcionando correctamente
X	FONENDOSCOPIO	BOSCH	NEONATAL			Equipo funcionando correctamente
X	LAMPARA DE PIE	WELCH ALLYN	GS300	13153		Equipo funcionando correctamente

C.I. INTEGRALMEDIC LTDA, correo: integral.medic@yahoo.com  
Cel: 3002370187 - 3135289566 - OF Calle 9 N° 21-45 Cereté



**IM**  
 INTEGRALMEDIC  
 NIT: 900300127-9

**C.I. INTEGRALMEDIC LTDA.**  
 Integramos Servicios y Productos Médicos

X	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	GS 777 DE PARED	408282	Equipo funcionando correctamente
X	TENSÍÓMETRO DE PARED	RIESTER	BIG BEN	170240540	Equipo funcionando correctamente
X	BASCULA PESA BEBE	RIESTER	522K2 DIGITAL	5220005256	Equipo funcionando correctamente
X	BASCULA DE PISO	PELSTAR	597KL DIGITAL	597T009475	Equipo funcionando correctamente

**C.I. INTEGRALMEDIC LTDA.**, correo: [integral.medic@yahoo.com](mailto:integral.medic@yahoo.com)  
 Cel: 3002370187 - 3135289566 - OF Calle 9 N° 21-45 Cereté

